




บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด
CONSTRUCTION AUDIT CO.,LTD.

94/59 หมู่ 11 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 Tax ID.3032693035

E-mail address:services@constructionaudit.biz Tel.662-5095451-2 Fax 662-9889390

Report of the Building Inspector Survey at Center Condotel (2-Feb-12)

1.



Sample



Fire Resistant Area

Fire Door Position



Water Cabinet Door must made from fire resistant material



Inside of water cabinet must made from fire resistant material

The Building must build partition in the stairwell, apply fire door with fire resistant quality.

Water Shaft must be fire resistant material.



บริษัท คอนสตรัคชั่น ออดิท จำกัด
CONSTRUCTION AUDIT CO.,LTD.

94/59 หมู่ 11 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 Tax ID.3032693035

E-mail address:services@constructionaudit.biz Tel.662-5095451-2 Fax 662-9889390

2.



Handicap Ramp

The Building should consider renovation of the handicap ramp with 120 centimeter width and 4 meter length.